# Bedienungsanleitung / Montagevorschrift

Bitte aufbewahren!

## Niederspannungs-Stromwandler - Aufsteck-Stromwandler -

## **Baureihe XCTB**





## **MBS AG**

Eisbachstraße 51 74429 Sulzbach-Laufen Tel. +49 7976 9851-0 Fax. +49 7976 9851-90

info@mbs-ag.com • www.mbs-ag.com

## Vor Einbau, Inbetriebnahme oder Bedienung des Gerätes lesen Sie bitte die vorliegende Anleitung vollständig und sorgfältig.

#### 1. Sicherheitshinweise



Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die geltenden Gesetze, Normen und Bestimmungen.
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
- Die Regeln der Technik.
- Die Bedienungsanleitung.
- Die Tatsache, dass eine Bedienungsanleitung nur allgemeine Bestimmungen ausführen kann und dass diese Bestimmungen beachtet werden müssen.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät sorgfältig auf eventuelle Transportschäden. Bei mechanischen Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Die beschriebenen Geräte sind zur Installation durch qualifiziertes Elektro-Fachpersonal bestimmt und dürfen nur in elektrischen Betriebsräumen oder in geschlossenen Gehäusen installiert werden. Jegliche andere Nutzung oder die Nichtbeachtung dieses Anwendungshinweises hat den Verlust der Gewährleistung/Garantie zur Folge.
- Die Geräte dürfen nur in trockenen Innenräumen montiert werden.
- Nicht auf oder an leichtentzündlichen Materialien montieren.
- Betrieb mit einem höheren als dem auf dem Typenschild angegebenen Nennstrom kann zur Überhitzung des Stromwandlers und dadurch zu Verbrennungen führen.

#### 2. Funktionsbeschreibung

Stromwandler der Baureihe XCTB sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primären Messgröße an die Eingangsnenngrößen der angeschlossenen Messgeräte.

Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

Stromwandler der Baureihe XCTB sind wartungsfrei.

#### 3. Warnhinweise



## WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.

Sicherstellen, dass die Angaben auf dem Typenschild und in den "Technischen Daten" unter Punkt 5 mit den Betriebsparametern der Anlage übereinstimmen.

Vor Beginn der Installationsarbeiten Anlage spannungsfrei schalten!




Bei einem nichtbelasteten (offenen) Sekundärkreis des Stromwandlers werden an dessen Sekundärklemmen hohe Spannungen induziert. Die dabei auftretenden Spannungswerte stellen eine Gefahr für Personen sowie die Funktionssicherheit des Stromwandlers dar.

Ein "Offenbetrieb", das heißt ein Betrieb des Stromwandlers ohne sekundäre Beschaltung, ist unbedingt zu vermeiden.

#### 4. Installation


- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Installieren Sie den Stromwandler auf dem Primärleiter.
- Führen Sie hierzu den Primärleiter (Cu-Schiene bzw. Rundleiter) durch die Fensteröffnung des Stromwandlergehäuses. Die Fensteröffnung ist mit "K-P1" bzw. "L-P2" gekennzeichnet.
- Die Befestigung des Gerätes kann wahlweise direkt auf dem Primärleiter oder auf einer Montageplatte erfolgen. Verwenden Sie hierzu die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel. Die direkte Befestigung auf dem Primärleiter erfolgt durch Eindrehen der im Beipack enthaltenen Befestigungsschrauben in die am Wandlergehäuse befindlichen Schraubdome oder mit dem optional erhältlichen Quick-Fix (Best.-Nr. 55021). Die Montage auf Montageplatte erfolgt mittels der ebenfalls im Beipack enthaltenen Fußwinkel.
- Stromwandler der Typen XCTB 31.35 und XCTB 41.35 können auch mittels einer als Zubehör erhältlichen Schnappbefestigung (Best.-Nr. 55015) auf 35 mm DIN-Hutschiene befestigt werden.
- Stellen Sie die sekundären Anschlüsse her.
   Kennzeichnung "k-S1" und "l-S2" der Sekundärklemmen beachten.


#### 4.1. Messschaltung



#### 4.2. Installationshinweise

Betätigung der Sekundäranschlussklemmen (CAGE CLAMP®)









Montage der Befestigungsschrauben





Montage auf Kupferschiene bzw. Rundleiter





Montage mit Quick-Fix

Montage auf 35 mm DIN-Hutschiene mit Schnappbefestigung (nur XCTB 31.35 und XCTB 41.35)










## Montage auf Montageplatte





	XCTB	XCTB	XCTB	XCTB	XCTB	XCTB
	31.35	41.35	51.35	61.35	81.35	101.35
Maß "A" [mm]	40	40	65	65	95	95

## Montierte Plombierabdeckung





#### 4.3 Hinweise zur Messung der Stromharmonischen

#### 4.3.1 Verbindungskabel Stromwandler - Messgerät

Für die Messungen bis 20 kHz ist zu beachten, dass das Verbindungskabel Einfluss auf die Messgenauigkeit nehmen kann. Die Klassengenauigkeit gemäß dem aufgebrachten zweiten Leistungsschild am Wandler kann seitens der MBS AG nur mit dem folgenden Kabeltyp gewährleistet werden.

Hersteller: Helukabel ( http://www.helukabel.com )

Kabeltyp (Stand 05.03.2018):

OZ-500 HMH-C mit 2 x **2,5 mm**<sup>2</sup> (Artikelnr. 11744) OZ-500 HMH-C mit 2 x **4 mm**<sup>2</sup> (Artikelnr. 11766)


Datenblatt: https://www.helukabel.de/de/produkte/jz-500-hmh-c-oz-


500-hmh-c-opc-STD 11656.html

Anschlusslänge: 0-10 m

Es handelt sich hierbei um ein verdrilltes, geschirmtes und halogenfreies Kabel.

Bei der Verlegung des Kabels ist darauf zu achten, dass keine geschlossene Schlaufe gelegt wird. Die Schirmung ist an beiden Enden zu erden.





#### **5. Technische Daten** (genaue Angaben siehe Typenschild)

#### 5.1. Technische Daten allgemein

LINAONA	
Lingand	
- III Gaile	

	Primärer Bemessungsstrom Ipr:	siehe unter 5.2.
--	-------------------------------	------------------

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth:	1,2 x I <sub>pr</sub>
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith:	$60 \times I_{pr} / 1s$
-	(max. 100kA)
Bemessungs-Stoßstrom Idvn:	2.5 x Ith

Bemessungs-Stoßstrom Idyn: 2,5 x Ith
Bemessungsfrequenz f<sub>R</sub>: 50 ... 60 Hz

#### **Ausgang**

Sekundärer Bemessungsstrom Isr:	5A oder 1A		
Genauigkeitsklasse (typabhängig):	0,2s 1		
Bemessungsleistung S <sub>r</sub> (typabhängig):	0,5 5 VA		
Überstrombegrenzungsfaktor FS:	FS5 bzw.FS10		

#### Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-5+50 °C
Lagertemperatur:	-25 +70 °C
Relative Feuchte (ohne Betauung):	5 85 %
Einsatzhöhe:	bis 1000 m

#### Isolationseigenschaften

Bemessungsisolationspegel U<sub>m</sub> (in Übereinstimmung mit IEC 61010-1 unter nachfolgenden Bedingungen:

- Überspannungskategorie III

- Verschmutzungsgrad 2

- Heterogenes elektrisches Feld): 1,2/6/- kV

Stoßspannungsfestigkeit in

Übereinstimmung mit

DIN EN 61439-1:2012-06: 12 kV (1,2/50 μs)

Ε

Isolierstoffklasse:

#### **Sicherheit**

Schutzart: IP20 Gehäusewerkstoff: PC

#### **Anschluss**

Leiterdurchführung Primärleiter: siehe unter 5.2. Anschlusstechnik sekundär: CAGE CLAMP® Anschlussquerschnitt sekundär: 2,5 – 4 mm² /

AWG 14-12


Abisolierlänge: 9 - 10 mm / 0,37 in


**Eingehaltene Normen** IEC 61869-1

IEC 61869-2 IEC 61010-1

Es gilt die jeweils letzte Ausgabe der genannten Dokumente einschließlich aller Änderungen.


## 5.2. Technische Daten typbezogen






	XCTB 31.35	XCTB 41.35	XCTB 51.35	XCTB 61.35	XCTB 81.35	XCTB 101.35
primärer Bemessungs- strom [A]	50750	751000	1001250	2001600	4002000	4002000
Leiterdurchführung Primärleiter						
Schiene 1 [mm]	30 x 10	40 x 10	50 x 12	63 x 10	80 x 10	100 x 10
Schiene 2 [mm]	25 x 12	30 x 15	40 x 30	50 x 30	60 x 30	80 x 30
Schiene 3 [mm]	20 x 20					
Rundleiter [mm]	25,7	31,8	43,7	43,7	54,7	70
Abmessungen						
Baubreite [mm]	60	70	85	95	120	130
Bauhöhe [mm]	80,5	91,15	105,25	114,86	134,66	147,49
Bautiefe gesamt [mm]	52	52	52	52	52	52

### 5.3. Kennzeichnungen des Typenschildes



### 5.4. Zweites Leistungsschild bzgl. Frequenzübertragung



#### 6. Zubehör

Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Hutschiene (Typen XCTB 31.35 und XCTB 41.35)

Best.-Nr. 55021

Quick-Fix

Best.-Nr. 55021



#### Plombierabdeckung

Best.-Nr.:

**59057** XCTB 31.35

XCTB 41.35

**59058** XCTB 51.35

**59059** XCTB 61.35

XCTB 81.35 XCTB 101.35





Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Normen (IEC 61010, IEC 61869) entwickelt und gefertigt und entspricht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.



Die MBS AG erklärt hiermit, dass sie in ihren Produkten nur Komponenten von qualifizierten Herstellern verwendet, deren Spezifikationen die Anforderungen der EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter Gefahrenstoffe erfüllen oder übertreffen.



Wenn das Produkt das "Ende seiner Lebensdauer" erreicht hat, muss es recycelt werden. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen!
Gegebenenfalls einen Abfallberater fragen!



## **MBS AG**

Eisbachstrasse 51 • 74429 Sulzbach-Laufen • Germany Telefon: +49 7976 9851-0 • Telefax: +49 7976 9851-90 info@mbs-ag.com • www.mbs-ag.com